

POUPANÇA


SAVINGS
ÉPARGNE
AHORRO

CONFORTO

COMFORT
CONFORT
COMODIDAD

AMBIENTE

ENVIRONMENT
ENVIRONNEMENT
MEDIO AMBIENTE



UM-RENOVAR

www.renovarotelhadopoupaenergia.com

Solução UM-RENOVAR

29 de Novembro de 2017

Univerisade do Minho



AGENDA:

- Enquadramento - UMBELINO MONTEIRO S.A..
- Produtos.
- Reabilitação de Coberturas - Funcionalidade.
- Patologias Comuns.
- Solução UM-RENOVAR.
- Casos Práticos.

Enquadramento - UMBELINO MONTEIRO S.A..



TIME-LINE:

**1959 | UMBELINO
MONTEIRO**



1982 | UM CANUDO

UM CANUDO 

2004 | Advance Premium

ADVANCE
premium

2007 | UM Lusa

UM LUSA
etex
inspiring ways of living

Certificação de Produto:



Prémios:



PRÉMIOS 2014
INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO



**UMBELINO
MONTEIRO**

Produtos.



UMBELINO MONTEIRO

GAMA DE PRODUTOS:

**UMBELINO
MONTEIRO**
COBERTURAS PARA A VIDA



ADVANCE
premium



ADVANCE MARSEILLE
premium

UM·CANUDO

UM LUSA



Reabilitação de Coberturas - Funcionalidade.





Soluções em coberturas...



... para a vida!!!

Reabilitação de coberturas

Funcionalidade



Reabilitação de coberturas

Inclinação de Coberturas

- Secar todos os elementos – água absorvida;
- Resistência da telha sob a ação do gelo e sais;
- Temperatura e humidade interior vs exterior – salubridade;
- Distribuição regular da neve;
- Eliminar o vapor de água - condensações Internas;
- Melhorar o conforto térmico natural;



Acessórios Cerâmicos – Alguns Exemplos



Telhão esquerdo
Left ridge tile
Ref. 51824



Telhão direito
Right ridge tile
Ref. 51825



Telhão 3H (M)
3 Way male ridge tile
Ref. 52109



Telhão 3H "T" (F)
3 Way female "T" ridge tile
Ref. 52299



Telhão 3H empena (M)
Left hedge 3 way male ridge tile
Ref. 52300



Telhão 3H em "L"
3 Way in "L" ridge tile
Ref. 52422



Telha ventiladora
Ventilator tile
Ref. 109969



Remate
Closer
Ref. 51469



Telhão 4H
4 Way ridge tile
Ref. 52343



Bica e Capa de Beirado
Under / over eave tile
Ref. 51829 / 51687



Canto 11 peças
11 piece corner
Ref. 52535



Bacalhav
Valley-cod
Ref. 52423



Telha para chaminé
Chimney tile
Ref. 82725



Remate lateral direito
Right closer
Ref. 137537



Meia telha
Half tile
Ref. 51614



Telhão de início
Hip starter
Ref. 52176



Bica e Capa de 0,60
Under / Cover eave tile 0,60
Ref. 112616 / 112615



Pomba
Dove
Ref. 4030430



Seta
Arrow
Ref. 71935



Pirâmide
Pyramid
Ref. 4030431



Chaminé cônica
Conical chimney
Ref. 4040195



Chaminé cilíndrica
Cylindrical chimney
Ref. 4040188



Telhão
Ridge tile
Ref. 84743



Telhão 3H (F)
3 Way female
ridge tile
Ref. 52271



Telhão 3H "T" (M)
3 Way male "T" ridge tile
Ref. 52221



Telhão de início eq.
Left hip starter
Ref. 51826



Canto interior
Internal corner
Ref. 52508



Telha passeadeira
Stepping tile
Ref. 52397

Componentes



1 Ripa metálica perfurada
Perforated metallic batten
RVV30/13/0,6 mm
Ref. 4043641



2 Ripa metálica
Metallic batten
RV20/10/0,6 mm
Ref. 4043642



3 Ripa em PVC
PVC batten
Ref. 4030464



4 Ripa de pinho tratado
Treated pine batten
Ref. 4054493



12 Rolo de membrana ventilada
micro-perfurada para cumeeira 280 mm
Micro-holed ventilated membrane 280mm
Ref. 4030450



13 Rolo de AL para remate
em beirado 400 mm
Aluminum eave closure strip 400 mm
Ref. 4030454



5 Malha proteção em PVC
PVC protection grid
Ref. 4031033



6 Grampo de fixação para beirado
zincado/vermelho
Zinc / Red eave fixation clamp
Ref. 4055255 / 4031003



7 Grampo especial para telha
Tile special clamp
Ref. 4031001



8 Grampo de fixação telhado vermelho / preto
Red / black ridge fixation clamp
Ref. 4031002 / 4055328



14 Rolo de alumínio p/ larô
Aluminum draining valley strip
Ref. 4030451



15 Membrana ETERROOF Duo 210 gr
Membrane ETERROOF Duo 210 gr
Ref. 4031860



9 Grampo suporte ajustável
Adjustable ridge support
Ref. 4030446



10 Topo metálico para cumeeira
Metallic ridge closure
Ref. 4030447



11 Perfil metálico
para remates em parede
Metallic profile for wall closures
Ref. 4030448



12 Rolo de alumínio plissado (flexível)
para remates 210 mm
Aluminum closure strip 210mm
Ref. 4030453

Patologias Comuns.



Reabilitação de coberturas

Patologias Comuns





Reabilitação de coberturas

Patologias Comuns



Lascas, fissuras e fendas em telhas cerâmicas.



Descasque por ação do gelo.



Degradação por ação do gelo.



Reabilitação de coberturas

Patologias Comuns



Pendente com rebentamentos.



Degradação por ação do gelo.



- Aparecimento de verdetes.



Degradação por ação de musgos.




Reabilitação de coberturas

Patologias Comuns



Excesso de argamassa de fixação.



Excesso de argamassa em rincão.



Remate de chaminé mal executado.



Sobreposição incorreta do rufo.

**UMBELINO
MONTEIRO**

Solução UM-RENOVAR.



Colaboração com IPL



Estudo Experimental da Ventilação e do Comportamento Térmico de uma Cobertura em Telha Cerâmica com Beiral Ventilado e Sub-telha

Lu diversos ensaios de modo a comparar o fluxo de calor nas diferentes camadas da cobertura. Observando os resultados, verifica-se que a utilização de telhado revestido em telha cerâmica apresenta capacidade de armazenar uma quantidade significativa do fluxo de calor que o atravessa. Verifica-se uma redução significativa das transferências de calor entre a telha cerâmica e a placa sub-telha realçando a importância de uma caixa-de-ar ventilada numa cobertura.

Resumo— O envolvendo sol área do desem proporcionado incorporação d uma estratégi desenvolvida pe concebido para através da aval camadas do tel célula de teste

Palavras-chave— Fluxo transiente de calor, telhado com beiral ventilado, ventilação natural da cavidade, telha cerâmica, tecnologias passivas de construção.

lço^b


1 de um edifício.
a concepção de
es exteriores não
1 como recursos
no aquecimento

› por elevadas
ioites com forte
rem no conforto
ento de soluções



Ordem de Trabalhos:

1. Estudos e pressupostos (Verão);
2. Solução Construtiva;
3. Célula de teste;
4. Monitorização;
5. Cálculos;
6. Conclusões.







UMBELINO MONTEIRO















UMBELINO MONTEIRO





UMBELINO MONTEIRO






$$Q_{Ac} = Q_{E(1)} - Q_{S(2)}$$

$$Q_V = \dot{V} \cdot \rho \cdot C_p \cdot (T_{(i+1)} - T_{(i)})$$


$$Q_C = U \cdot \left(\left(\frac{T_{(i)} + T_{(i+1)}}{2} \right) - T_{(Desvão)} \right)$$



Desempenho térmico da cobertura para o dia 20 de Junho:




Desempenho térmico da cobertura:




Comparação da transferência de calor dissipada por ventilação natural, (Q_v) e da transferência de calor para o desvão, Q_c , em função da temperatura superficial interior da telha cerâmica, $T_{(x_2)}$.

Desempenho térmico da cobertura:



Comparação da variação das temperaturas superficiais da caixa-de-ar em função da radiação solar incidente

Coberturas Sustentáveis



Coberturas Sustentáveis

O Papel da UMBELINO MONTEIRO





**UMBELINO
MONTEIRO**

Caso de Estudo – Torre de Menagem Barcelos

Projetista: CM Barcelos

Construtor: Construções António Monteiro SA

Objetivo:

- Reabilitar o telhado
- Cumprir as boas práticas
- Incentivar a Sustentabilidade

Dificuldades:

- Acesso ao telhado
- Especialidades
- Prazo de obra

Início projeto: Agosto 2010

Início Obra: Janeiro 2013

Conclusão: Setembro 2013



an **etex** company





Caso de Estudo – Torre de Menagem Barcelos

Projetista: CM Barcelos

Construtor: Construções António Monteiro SA

Objetivo:

Reabilitar o telhado

Cumprir as boas práticas

Incentivar a Sustentabilidade

Dificuldades:

Acesso ao telhado

Especialidades

Prazo de obra

Início projeto: Agosto 2010

Início Obra: Janeiro 2013

Conclusão: Setembro 2013



Caso de Estudo – Torre de Menagem Barcelos



Caso de Estudo – Torre de Menagem Barcelos






Caso de Estudo – Torre de Menagem Barcelos



Caso de Estudo – Torre de Menagem Barcelos



Caso de Estudo – Torre de Menagem Barcelos



Dúvidas???



Guias e Filmes




Guias para a Reabilitação



Filme Reabilitação

Obrigado pela vossa atenção!



UM-RENOVAR

Pedro Lourenço
+351 918 716 250

www.renovarotelhadopoupaenergia.com

pedro.lourenco@umbelino.pt

UMBELINO MONTEIRO



Rua do Areeiro
3105-218 Meirinhas | Portugal
T +351 236 949 000
GPS 39° 50' 57" N 8° 42' 44" W
geral@umbelino.pt
www.umbelino.pt

an **etex** company